



NAZWISKO Imię		
Nr albumu		Ocena z ćwiczeń projektowych
ocena zadania 1	ocena zadania 2	Ocena z egzaminu po ustnym
		Ocena łączna, data, podpis

Zadanie 1. Dany jest ruszt o węzłach sztywnych. Znaleźć częstości drgań własnych




Zadanie 2.

Dany jest zbiornik obciążony jak na rysunku. Omówić możliwie dokładnie kolejne kroki analizy statycznej; dany jest moduł Younga i współczynnik Poissona. Jednostka obciążenia q wynosi Pa.





ZADANIE 1

$$EY = 8Y_3$$



2 st. swobody dynamicznej



Macierz mas

$$M = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 2m \end{bmatrix}$$

Macierz sztywności / podatności


$$D = \frac{l^3}{EY} \begin{bmatrix} 13,333 & 7,5 \\ 7,5 & 5 \end{bmatrix} \quad K = \frac{EY}{l^3} \begin{bmatrix} 0,48 & 0,72 \\ 0,72 & 1,28 \end{bmatrix}$$

Zagadnienie drgań własnych $(K - \omega^2 M) a_1 = 0$

$$\det(K - \omega^2 M) = 0 \Rightarrow \omega_1 = 0,212 \sqrt{\frac{EY}{ml^3}}$$

$$\omega_2 = 1,036 \sqrt{\frac{EY}{ml^3}}$$

ZADANIE 2



Sztywność tarczowa (walec)

$$C = \frac{Eh}{1-\nu^2}$$


Sztywność płytowa (walec)

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$$

Współczynniki dla walca

$$\lambda^4 = \frac{3(1-\nu^2)a^2}{h^2}$$


Stan $X_1 = 1$



$$\delta_{11}^w = \frac{2a\lambda}{Eh}$$

$$\delta_{21}^w = -\frac{2a^2}{Eh}$$

Płyta - stan tarczowy



v - przemieszczenie radialne


$$g = \frac{r}{3a} \quad v(g) = C_1 g + \frac{C_2}{g}$$

$$N_2\left(\frac{1}{3}\right) = 1 \quad N_2(1) = 0 \Rightarrow C_1, C_2$$

$$\delta_{11}^p = -v\left(\frac{1}{3}\right) \quad \delta_{21}^p = 0$$

Stan $X_2 = 1$


walec



$$\delta_{12}^w = -\frac{2a^2}{Eh}$$

$$\delta_{22}^w = \frac{4a^3}{Eah}$$

Płyta - stan zgięciowy




$$Q_2\left(\frac{1}{3}\right) = 0 \quad w(1) = 0 \Rightarrow w(g)$$

$$M_2\left(\frac{1}{3}\right) = -1 \quad M_2(1) = 0 \quad \varphi(g)$$

$$\delta_{12}^p = -\varphi\left(\frac{1}{3}\right) \quad \delta_{22}^p = 0$$

Stan „0” - tylko walec



$$\delta_{20}^w = 0$$

$$\delta_{10}^w = \frac{q_0 a^2}{E h}$$

Równania nierozdzielności

$$\begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \delta_{10} = 0 \\ \delta_{21} X_1 + \delta_{22} X_2 + \delta_{20} = 0 \end{cases}$$

$$\delta_{11} = \delta_{11}^q + \delta_{11}^w \quad \delta_{12} = \delta_{12}^w = \delta_{21} = \delta_{21}^w \quad \delta_{22} = \delta_{22}^q + \delta_{22}^w$$

$$\delta_{10} = \delta_{10}^w \quad \delta_{20} = 0$$

Ostateczne rozkłady przemieszczeń, odkształceń i sił wewnętrznych otrzymamy z superpozycji wszystkich stanów. Przykładowo siła normalna w powłoce

$$N_1 = N_1^0 + X_1 N_1^{X_1=1} + X_2 N_1^{X_2=1}$$